

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АРБОЛ ІНЖИНІРИНГ»

СВІДОЦТВО

№ 877

Видано про те, що

Гревцев Михайло Леонідович

прізвище, ім'я, по батькові

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

ЕКСПЕРТ

За програмами:

Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.

Програма підготовки до професійної атестації виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель і споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛЮВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

17 липня 2020 р.

Згідно з оригіналом:

*Згідно з оригіналом:
З. В. Зайкіна*

Л.В. Зайкіна

стан забезпечення доступності будівель Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення

10,11,12,13,14/20
- «ХЦПО»

за адресою:

Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1

М.Л. Гревцев

Сторінка: 7

Сторінок: 7

Дата:

**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

Серія АЕ

№ 002534

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

Український професор

Виданий про те, що Гревцев Михайло Леонідович

Український професор

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і т.ін.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від № _____

призначенням відповідної секції Комісії
від 11.03.2015 № 51 інтерв'євним рішенням
Комісії 13.03.2015 № 51-Е

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 13.03 2015 року
за № 3449

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спрямованість виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата видачі 13.03 2015 року

Голова Атестаційної комісії Барзілович Д.В.



Згідно з оригіналом:
Заслужені діяч
3 ЗП
Г.В. Жульєва

стан забезпечення доступності будівель Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення за адресою:		10,11,12,13,14/20 - «ХЦПТО»
Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1	<i>М.Л. Гревцев</i>	М.Л. Гревцев
Сторінка: 6	Сторінок: 7	Дата: _____

Довідка
про стан забезпечення доступності навчальних приміщень
для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення
будівлі учбового корпусу
Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості
за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1.

У будівлі та на прилеглої території учбового корпусу Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1, проведено обстеження з метою визначення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення (МГН), враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм України «ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти», ДСТУ – Н В.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» та інших нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

Виявлено наступні ознаки доступності будівлі учбового корпусу Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1, та безпеки пересування для МГН: безбар'єрне пересування по прилеглої території; наявність визначених місць (10% від загальної кількості, не менш 2) для паркування автомобілів осіб з інвалідністю, позначених знаками, прийнятими в міжнародній практиці; доступний заїзд у приміщення – на рівень входу в будівлю, а відтак - ліфт; уздовж пандусу з боку будівлі встановлено поручень; влаштована кнопка виклику поруч з входними дверима з доступом до неї з інвалідного візка; входи/виходи, двері забезпечують доступність людей з особливими потребами; доступ спрощують відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори; біля основних кабінетів (приймальня, кабінети директора, заступників директора, бухгалтерії, відділу кадрів, кімнати майстрів) закріплено тактильні таблички; контрастне та тактильне покриття простору перед сходами для забезпечення безперешкодного проходу для людей з вадами зору, обладнана санітарна кімната, обладнана санітарна кімната. На пішохідні шляхи/ тротуари не виступають кущі, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2,10 м; на території та в будівлях присутня візуальна інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць та послуг; настінні знаки перебувають на однаковій і незмінній висоті 1,30 м від рівня підлоги; звисаючі знаки знаходяться на мінімальній висоті, маючи вільний простір не менше 2,10 м, забезпечуючи безпечне проходження під ними незрячих людей або людей з вадами зору; застосовується використання контрастних кольорів для орієнтування людей із зниженим зором; предмети меблів контрастують зі стінами і покриттям підлог.

Висновок: враховуючи вищезазначене, будівля учбового корпусу Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1, забезпечує в цілому доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно до встановлених вимог.

Експерт з технічного обстеження будівель та споруд,
 Сертифікат АЕ № 003584

(підпис)

Гревцев М.Л.

стан забезпечення доступності учбового корпусу Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1		14/20 - «ХЦПТО»
Сторінка: 5	Сторінок: 7	Дата: _____

Згідно з оригіналом:

Василий дур
 3 ЗІР
 І.В. Жалюзіна

Довідка
про стан забезпечення доступності навчальних приміщень
для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення
будівлі учбово-фермерської майстерні, корпус 2
Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості
за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1.

У будівлі та на прилеглої території учбово-фермерської майстерні, корпус 2 Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1, проведено обстеження з метою визначення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення (МГН), враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм України «ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти», ДСТУ – Н В.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» та інших нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

Виявлено наступні ознаки доступності будівлі учбово-фермерської майстерні, корпус 1 Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1, та безпеки пересування для МГН: безбар'єрне пересування по прилеглий території; наявність визначених місць (10% від загальної кількості, не менш 2) для паркування автомобілів осіб з інвалідністю, позначених знаками, прийнятими в міжнародній практиці; доступний заїзд у приміщення – наявний пандус , що забезпечує підйом осіб з інвалідністю на рівень входу в будівлю, а відтак - ліфт; уздовж пандусу з боку будівлі встановлено поручень; влаштована кнопка виклику поруч з вхідними дверима з доступом до неї з інвалідного візка; входи/виходи, двері забезпечують доступність людей з особливими потребами; доступ спрощують відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори; біля основних кабінетів (приймальня, кабінети директора, заступників директора, бухгалтерії, відділу кадрів, кімнати майстрів) закріплено тактильні таблички; контрастне та тактильне покриття простору перед сходами для забезпечення безперешкодного проходу для людей з вадами зору. На пішохідні шляхи/ тротуари не виступають кущі, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2,10 м; на території та в будівлях присутня візуальна інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць та послуг; настінні знаки перебувають на однаковій і незмінній висоті 1,30 м від рівня підлоги; звисаючі знаки знаходяться на мінімальній висоті, маючи вільний простір не менше 2,10 м, забезпечуючи безпечне проходження під ними незрячих людей або людей з вадами зору; застосовується використання контрастних кольорів для орієнтування людей із зниженим зором; предмети меблів контрастують зі стінами і покриттям підлог.

Висновок: враховуючи вищезазначене, будівля учбово-фермерської майстерні, корпус 2 Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1, забезпечує в цілому доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно до встановлених вимог.

Експерт з технічного обстеження
будівель та споруд,
Сертифікат АЕ № 003584

(підпис)

Гревцев М.Л.

стан забезпечення доступності учбово-фермерської майстерні, корпус 2 Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1		12/20 - «ХЦПТО»
Сторінка: 4	Сторінок: 7	Дата: _____

М.Л. Гревцев

Згідно з оригіналом:

Зав. деп.
3 ЗІР
У.В. Яценко

Довідка
про стан забезпечення доступності навчальних приміщень
для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення
будівлі учбово-фермерської майстерні, корпус 1
Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості
за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1.

У будівлі та на прилеглій території учбово-фермерської майстерні, корпус 1 Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1, проведено обстеження з метою визначення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення (МГН), враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм України «ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти», ДСТУ – Н В.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» та інших нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

Виявлено наступні ознаки доступності будівлі учбово-фермерської майстерні, корпус 1 Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1, та безпеки пересування для МГН: безбар'єрне пересування по прилеглій території; наявність визначених місць (10% від загальної кількості, не менш 2) для паркування автомобілів осіб з інвалідністю, позначених знаками, прийнятими в міжнародній практиці; доступний заїзд у приміщення – наявний пандус , що забезпечує підйом осіб з інвалідністю на рівень входу в будівлю, а відтак до рівня 1-го поверху; уздовж пандусу з боку будівлі встановлено поручень; влаштована кнопка виклику поруч з вхідними дверима з доступом до неї з інвалідного візка; входи/виходи, двері забезпечують доступність людей з особливими потребами; доступ спрощують відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори; біля основних кабінетів (приймальня, кабінети директора, заступників директора, бухгалтерії, відділу кадрів, кімнати майстрів) закріплено тактильні таблички; контрастне та тактильне покриття простору перед сходами для забезпечення безперешкодного проходу для людей з вадами зору. На пішохідні шляхи/ тротуари не виступають кущі, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2,10 м; на території та в будівлях присутня візуальна інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць та послуг; настінні знаки перебувають на однаковій і незмінній висоті 1,30 м від рівня підлоги; звисаючі знаки знаходяться на мінімальній висоті, маючи вільний простір не менше 2,10 м, забезпечуючи безпечне проходження під ними незрячих людей або людей з вадами зору; застосовується використання контрастних кольорів для орієнтування людей із зниженим зором; предмети меблів контрастують зі стінами і покриттям підлог.

Висновок: враховуючи вищезазначене, будівля учбово-фермерської майстерні, корпус 1 Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1, забезпечує в цілому доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно до встановлених вимог.

Експерт з технічного обстеження
будівель та споруд,
Сертифікат АЕ № 003584

(підпис)

Гревцев М.Л.

стан забезпечення доступності учбово-фермерської майстерні, корпус 1 Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення		12/20 - «ХЦПТО»
за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1		М.Л. Гревцев
Сторінка: 3	Сторінок: 7	Дата:

Згідно з оригіналом:

Вашині деп.
3 ЗІР
Г.В. Раєвська

Довідка
про стан забезпечення доступності навчальних приміщень
для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення
будівлі учбово-виробничої майстерні
Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості
за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1.

У будівлі та прилеглої території учбово-виробничої майстерні Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1, проведено обстеження з метою визначення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення (МГН), враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм України «ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти», ДСТУ – Н В.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» та інших нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

Виявлено наступні ознаки доступності будівлі учбово-виробничої майстерні Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1, та безпеки пересування для МГН: безбар'єрне пересування по прилеглий території; наявність визначених місць (10% від загальної кількості, не менш 2) для паркування автомобілів осіб з інвалідністю, позначених знаками, прийнятими в міжнародній практиці; доступний заїзд у приміщення – наявний пандус , що забезпечує підйом осіб з інвалідністю на рівень входу в будівлю, а відтак - ліфт; уздовж пандусу з боку будівлі встановлено поручень; влаштована кнопка виклику поруч з вхідними дверима з доступом до неї з інвалідного візка; входи/виходи, двері забезпечують доступність людей з особливими потребами; доступ спрощують відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори; біля основних кабінетів (приймальня, кабінети директора, заступників директора, бухгалтерії, відділу кадрів, кімнати майстрів) закріплено тактильні таблички; контрастне та тактильне покриття простору перед сходами для забезпечення безперешкодного проходу для людей з вадами зору, обладнана санітарна кімната. На пішохідні шляхи/ тротуари не виступають кущі, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2,10 м; на території та в будівлях присутня візуальна інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць та послуг; настінні знаки перебувають на однаковій і незмінній висоті 1,30 м від рівня підлоги; звисаючі знаки знаходяться на мінімальній висоті, маючи вільний простір не менше 2,10 м, забезпечуючи безпечне проходження під ними незрячих людей або людей з вадами зору; застосовується використання контрастних кольорів для орієнтування людей із зниженим зором; предмети меблів контрастують зі стінами і покриттям підлог.

Висновок: враховуючи вищезазначене, будівля учбово-виробничої майстерні Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1, забезпечує в цілому доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно до встановлених вимог.

Експерт з технічного обстеження
будівель та споруд,
Сертифікат АЕ № 003584

(підпис)

Гревцев М.Л.

стан забезпечення доступності учбово-виробничої майстерні Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, за адресою:		11/20 - «ХЦПТО»
Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова,1		М.Л. Гревцев
Сторінка: 2	Сторінок: 7	Дата:

Згідно з оригіналом:
Басиш. дир.
3 ЗП
І.В. Жалудіна

Довідка
про стан забезпечення доступності навчальних приміщень
для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення
будівель лабораторій та гуртожитку
Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості
за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова, 1.

У будівлі та на прилеглій території лабораторій та гуртожитку Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова, 1, проведено обстеження з метою визначення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення (МГН), враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм України «ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти», ДСТУ -Н В.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» та інших нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.


Виявлено наступні ознаки доступності будівлі лабораторій та гуртожитку Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова, 1, та безпеки пересування для МГН: безбар'єрне пересування по прилеглій території; наявність визначених місць (10% від загальної кількості, не менш 2) для паркування автомобілів осіб з інвалідністю, позначених знаками, прийнятими в міжнародній практиці, доступний заїзд у приміщення, що забезпечує підйом осіб з інвалідністю на рівень входу в будівлю; влаштована кнопка виклику поруч з вхідними дверима з доступом до неї з інвалідного візка; входи/виходи, двері забезпечують доступність людей з особливими потребами; доступ спрощують відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори; біля основних будівель закріплено тактильні таблички, контрастне та тактильне покриття простору перед сходами для забезпечення безперешкодного проходу для людей з вадами зору; обладнана санітарна кімната. На пішохідні шляхи/ тротуари не виступають кущі, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2,10 м; на території та в будівлях присутня візуальна інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць та послуг; настінні знаки перебувають на однаковій і незмінній висоті 1,30 м від рівня підлоги; звисаючі знаки знаходяться на мінімальній висоті, маючи вільний простір не менше 2,10 м, забезпечуючи безпечне проходження під ними незрячих людей або людей з вадами зору; застосовується використання контрастних кольорів для орієнтування людей із зниженим зором; предмети меблів контрастують зі стінами і покриттям підлог.

Висновок: враховуючи вищезазначене, будівлі лабораторій та гуртожитку Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості за адресою: Харківська обл. м. Дергачі, вул. Наукова, 1, забезпечує в цілому доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно до встановлених вимог.

Експерт з технічного обстеження
будівель та споруд,
Сертифікат АЕ № 003584

(підпис)

Гревцев М.Л.



*Згідно з оригіналом
завер. дир з НР
Т.В. Жолетніна*

стан забезпечення доступності лабораторій та гуртожитку Харківського центру професійно - технічної освіти державної служби зайнятості для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення зайнятості за адресою:		10/20 – «ХЦПТО»
ХАРКІВСЬКА ОБЛ., м. ДЕРГАЧІ, вул. НАУКОВА, 1		М.Л. Гревцев
Сторінка: 1	Сторінок: 7	Дата: